SCHERMO PROTETTIVO GIMA RIBALTABILE

GIMA PROTECTIVE SHIELD LIFTABLE

ÉCRAN DE PROTECTION GIMA RELEVABLE

PANTALLA PROTECTORA GIMA ABATIBLE

ECRÃ PROTECTOR GIMA ABRE E FECHA

GIMA-SCHUTZSCHIRM HOCHKLAPPBAR

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΟΘΟΝΗ GIMA ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ

OCHRANNÁ CLONA GIMA ODKLÁPĚCÍ

GIMA ARCVÉDŐ PAJZS FELHAJTHATÓ

EKRAN OCHRONNY PODNOSZONA

ECRAN DE PROTECȚIE GIMA RABATABILĂ

GIMA SKYDDSSKÄRM UPPFÄLLBAR

CONSERVAZIONE STOCCAGGIO IMBALLO E TRASPORTO: Proteggere dalla luce diretta del sole, delle luci fluorescenti, dai raggi X ed ozono. Conservare in luogo asciutto all'interno della loro confezione e proteggerli da deformazioni. Temperatura: +5°C ÷ +40°C. Umidità relativa: < 60%. Trasportare in busta chiusa e ben sigillata. **PRESERVATION STORAGE PACKAGING AND TRANSPORTATION:** Protect from direct sunlight, fluorescent light, x-rays and ozone. Store in a dry place in the packaging and protect from deformation. Temperature: +5°C ÷ +40°C. Relative humidity: < 60%. Transport in a closed, tightly sealed bag. **CONSERVATION, STOCKAGE, EMBALLAGE ET TRANSPORT:** Protéger de la lumière directe du soleil, des lampes fluorescentes, des rayons X et de l'ozone. Conserver dans un endroit sec à l'intérieur de leur emballage et les protéger de toute déformation. Température : +5 °C ÷ +40 °C. Humidité relative : < 60 %. Transporter dans une enveloppe scellée. **CONSERVACIÓN ALMACENAMIENTO EMBALAJE Y TRANSPORTE:** Proteger de la luz directa del sol, de las luces fluorescentes, de los rayos X y del ozono. Conservar en un lugar seco en el interior de su envase y protegerlos de deformaciones. Temperatura: +5°C ÷ +40°C. Humedad relativa: < 60%. Transportar en bolsa cerrada y bien sellada. **CONSERVAÇÃO, ARMAZENAGEM, EMBALAGEM E TRANSPORTE:** Proteja da luz solar direta, das luzes fluorescentes, dos raios X e do ozono. Conserve em local seco dentro da própria embalagem e proteja-os de deformações. Temperatura: +5 °C ÷ +40 °C. Humidade relativa: < 60%. Transporte em saco fechado e bem vedado. **AUFBEWAHRUNG LAGERUNG VERPACKUNG UND TRANSPORT:** Vor direkter Sonneneinstrahlung, fluoreszierenden Licht, Röntgenstrahlen und Ozon schützen. An einem trockenen Ort in der Verpackung aufbewahren und gegen Verformung schützen. Temperatur: +5°C ÷ +40°C. Relative Luftfeuchtigkeit: < 60%. Im Beutel und gut verschließt transportieren. **ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ:**Προστατεύεται το προϊόν από το άμεσο ηλιακό φως, τους φθορίζοντες λαμπτήρες, τις ακτίνες Χ και το όζον. Διατηρείται σε στεγνό μέρος μέσα στη συσκευασία του και προστατεύεται από παραμορφώσεις. Θερμοκρασία: +5°C ÷ +40°C. Σχετική υγρασία: < 60%. Μεταφέρεται σε κλειστή σακούλα. **UCHOVÁNÍ, SKLADOVÁNÍ, BALENÍ A PŘEPRAVA:** Chraňte před přímým slunečním zářením, zářivkami, rentgenovými paprsky a ozonem. Uchovávejte na suchém místě v jejich obalu a chraňte je před deformacemi. Teplota: +5°C až +40°C, relativní vlhkost: < 60%. Přepravujte v uzavřeném a dobře uzavřeném sáčku. **MEGŐRZÉS, TÁROLÁS, CSOMAGOLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS:** Közvetlen napfénytől, fluoreszkáló fénycsőtől, röntgensugaraktól és ozontól védendő. Száraz helyen tárolandó, a saját csomagolásukban és védje őket a deformációktól. Hőmérséklet: +5 °C ÷ +40 °C. Relatív páratartalom: < 60%. Csakzárt és jól lezárt tasakban szállítsa. **PRZECHOWYWANIE, MAGAZYNOWANIE, PAKOWANIE I TRANSPORT:** Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym, świetlikiem fluorescencyjnym, promieniami rentgenowskimi i ozonem. Przechowywać w suchym miejscu wewnątrz opakowania i zabezpieczyć przed odkształceniem. Temperatura: + 5 °C ÷ + 40 °C. Wilgotność względna: < 60%. Przewozić w zamkniętym i dobrze uszczelnionym woreczku. **PĂSTRARE, DEPOZITARE, AMBALARE ŞI TRANSPORT:** Produsul trebuie protejat de raze directe ale soarelui, de lămpi fluorescente, de raze X şi de ozon. Produsul trebuie păstrat într-un loc uscat, în propria cutie şi trebuie protejat pentru a nu se deforma. Temperatură: +5°C ÷ +40°C. Umiditate relativă: < 60%. Transportaţi produsul în pungă închisă şi perfect sigilată. **FÖRVARING LAGRING EMBALLAGE OCH TRANSPORT:** Skydda från direkt solljus, lysrör, röntgenstrålar och ozon. Förvara på torrt ställe i förpackningen och skydda från deformering. Temperatur: +5 °C ÷ +40 °C. Relativ fuktighet: < 60 %. Transporteras i sluten och väl i sluten och väl förseglad påse.

REF 30843

Modello/Model/Modèle/Modelo/Modelo/Modell/πρότυπο/Šablona/Sablon/Szablon/Sablon/Mall: VH002

Rev.0-12.20

Officina Prodotti Ortopedici S.r.l.
(O.P.O. srl). Società Unipersonale
Via Bellini, 33 40067 Rastignano - (Pianoro) BO Italy
www.opo.it
Made in Italy

8 022279 308433