SCHERMO FACCIALE GIMA

GIMA FACE SHIELD

ÉCRAN FACIAL GIMA

PANTALLA FACIAL GIMA

VISEIRA FACIAL GIMA

GESICHTSSCHUTZSCHILD GIMA

ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ GIMA

OBLIČEJOVÝ ŠTÍT GIMA

ARCVÉDŐ GIMA

PRZYŁBICA OCHRONNA GIMA

VIZIERĂ DE PROTECȚIE GIMA

ANSIKTSSKÄRM GIMA

8 023279 308464

CONSERVAZIONE STOCCAGGIO IMBALLO E TRASPORTO: Proteggere dalla luce diretta del sole, dalle luci fluorescenti, dai raggi-X ed ozono. Conservare in luogo asciutto all'interno della loro confezione e proteggerli da deformazioni. Temperatura: +5°C ÷ +40°C, Umidità relativa: < 60%. Trasportare in busta chiusa e ben sigillata. **PRESERVATION STORAGE PACKAGING AND TRANSPORTATION:** Protect from direct sunlight, fluorescent light, x-rays and ozone. Store in a dry place in the packaging and protect from deformation. Temperature: +5°C ÷ +40°C, Relative humidity: < 60%. Transport in a closed, tightly sealed bag. **CONSERVATION, STOCKAGE, EMBALLAGE ET TRANSPORT**: Protéger de la lumière directe du soleil, des lampes fluorescentes, des rayons X et de l'ozone. Conserver dans un endroit sec à l'intérieur de leur emballage et les protéger de toute déformation. Température : +5 °C ÷ +40 °C, Humidité relative : < 60 %. Transporter dans une enveloppe scellée. **CONSERVACIÓN ALMACENAMIENTO EMBALAJE Y TRANSPORTE:** Proteger de la luz directa del sol, de las luces fluorescentes, de los rayos-X y del ozono. Conservar en un lugar seco en el interior de su envase y protegerlos de deformaciones. Temperatura: +5°C ÷ +40°C, Humedad relativa: < 60%. Transportar en bolsa cerrada y bien sellada. **CONSERVAÇÃO, ARMAZENAGEM, EMBALAGEM E TRANSPORTE:** Proteja da luz solar direta, das luzes fluorescentes, dos raios X e do ozono. Conserve em local seco dentro da própria embalagem e proteja-os de deformações. Temperatura: +5 °C ÷ +40 °C, Humidade relativ: < 60%. Transporte em saco fechado e bem vedado. **AUFBEWAHRUNG LAGERUNG VERPACKUNG UND TRANSPORT**: Vor direkter Sonneneinstrahlung, fluoreszierendem Licht, Röntgenstrahlen und Ozon schützen. An einem trockenen Ort in der Verpackung aufbewahren und gegen Verformung schützen. Temperatur: +5°C ÷ +40°C, Relative Luftfeuchtigkeit: < 60%. Im Beutel und gut versiegelt transportieren. **ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ:** Προστατεύστε το προϊόν από το άμεσο ηλιακό φως, από φώτα φθορισμού, από ακτίνες X και από όζον. Διατηρήστε το σε ξηρό μέρος εντός της συσκευασίας και προστατεύστε το από παραμορφώσεις. Θερμοκρασία: +5°C ÷ +40°C, Σχετική υγρασία: < 60%. Μεταφέρετέ το μέσα σε κλειστό και καλά σφραγισμένο φάκελο. **UCHOVÁNÍ, SKLADOVÁNÍ, BALENÍ A PŘEPRAVA:** Chraňte před přímým slunečním zářením, zářivkami, rentgenovými paprsky a ozonem. Uchovávejte na suchém místě v jejich obalu a chraňte je před deformacemi. Teplota: +5°C až +40°C, relativní vlhkost: < 60%. Přepravujte v uzavřeném a dobře uzavřeném sáčku. **MEGŐRZÉS, TÁROLÁS, CSOMAGOLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS:** Közvetlen napfénytől, fluoreszkáló fényektől, röntgensugaraktól és ózontól védendő. Száraz helyen tárolandó, a saját csomagolásukban és védje őket a deformációktól. Hőmérséklet: +5 °C ÷ +40 °C, Relatív páratartalom: < 60%. Csukott és jól lezárt tasakban szállítsa. **PRZECHOWYWANIE, MAGAZYNOWANIE, PAKOWANIE I TRANSPORT:** Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym, światłem fluorescencyjnym, promieniami rentgenowskimi (X) i ozonem. Przechowywać w suchym miejscu wewnątrz opakowania i zabezpieczyć przed odkształceniem. Temperatura: + 5 °C ÷ + 40 °C, Wilgotność względna: < 60%. Przewozić w zamkniętym i dobrze uszczelnionym woreczku. **PĂSTRARE, DEPOZITARE, AMBALARE ŞI TRANSPORT:** Produsul trebuie protejat de raze directe ale soarelui, de lămpi fluorescente, de raze X si de ozon. Produsul trebuie păstrat într-un loc uscat, în propria cutie şi trebuie protejat pentru a nu se deforma. Temperatură: +5°C ÷ +40°C, Umiditate relativă: < 60%. Transportaţi produsul în punga închisă şi perfect sigilată. **FÖRVARING LAGRING EMBALLAGE OCH TRANSPORT:** Skydda från direkt solljus, lysrör, röntgenstrålar och ozon. Förvara på torrt ställe i förpackningen och skydda från deformering. Temperatur: +5 °C ÷ +40 °C, Relativ fuktighet: < 60 %. Transportera i sluten och väl i sluten och väl förseglad påse.

REF 30846

Modello/Model/Modèle/Modelo/Modelo/Modell/πρότυπο/Šablona/Šablon/Szablon/Sablon/Mall: VH001

Rev.1-01.21

Officina Prodotti Ortopedici S.r.l.
(O.P.O srl). Società Unipersonale
Via Bellini, 33 40067 Rastignano - (Pianoro) BO Italy
www.opo.it
Made in Italy

CE